



Calibre FSA2 pour mesure sur cordons de soudage



Mesure très rapide de la côte « a » et « s » des cordons de soudage (convexes ou concaves)

Mesures indiquées :

mm	3	4	5	6	8	9	10	11	12	14	16	19	22
----	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----



En Inox
 Mesure en mm
 7 lames
 Précision garantie 0.15 mm
 Origine : USA