


Calibre FSA4 pour mesure sur cordons de soudage



Jauge permettant de mesurer (avec une précision de 2/10^{ème} environ) :

- La profondeur des défauts sur une zone plane
- Le manque d'alignement entre deux tôles ou deux tubes avant soudage
- ...

Le verso donne un tableau de correspondance entre les côtes pouces et les côtes métriques (ex : 1/8" = 3.174 mm). Le bras peut être bloqué en n'importe quelle position.

En inox

Mesure en mm

Précision garantie 0.15 mm

Origine : USA