



Pâte anti-adhérente pour torches de soudage.

Protège les éléments sensibles de la torche (tube contact , buse gaz) contre l'incrustation des projections de soudure. Sans silicone, non toxique.

Utilisation.

Après soudage, l'extrémité encore chaude de la torche MIG/MAG est plongée dans cette pâte pour réduire l'adhérence des projections sur le tube contact et la tuyère gaz.

Conseil.

Afin d'éviter l'obturation des orifices gaz, mettre la torche au repos la buse vers le bas

Conditionnement. Pot de 300 gr.