



**Craie stéatite naturelle dite de briançon :**

Marquage des pièces avant soudure.

Le marquage se voit à travers le masque, résiste à la chaleur, et n'apporte aucune pollution à la soudure.

Résistance à la température : +2000°C

Température d'utilisation : -20°C -> +50°C

Taille de la craie : 100 x 10 x 10 mm

Conditionnement : Boîte de 50 craies  
1200 grammes