

Clé complète 7 becs

CClé complète 7 becs pour chalumeau soudeur "0" FSE 11 - (40 - 63 - 100 - 160 - 250 - 315 - 400 litres/minute)

Cette clé permet de ranger les becs et de les visser / dévisser grâce à l'orifice central



Débit buse	Epaisseur acier à souder
25 l / heure	0,5 mm
50 l / heure	1 mm
100 l / heure	2 mm
200 l / heure	3 mm
250 l / heure	4 mm
300 l / heure	5 mm
400 l / heure	6 mm
600 l / heure	8 mm
1000 l / heure	12 mm
1250 l / heure	15 mm




Flamme carburante (mal réglée)



Flamme oxydante (mal réglée)

Réglage pressions et débits :
voir préconisations constructeur



Flamme normale (réductrice)