

Prêt à l'emploi (monté avec colliers), il comprend :

- manomètre oxygène
- manomètre acétylène
- 2 x 5 mètres tuyau avec clapets anti-retour conforme à EN730-1
- chalumeau soudeur type "O" avec étoile complète 7 becs de 40 à 400 litres/heure
- paire de lunettes soudeur

