

## Calibre FSA15 pour mesure sur cordons de soudage



### MESURE DES CORDONS EN ANGLE

#### Mesure du "a" sur l'échelle A

En remettant la valeur de a sur l'échelle C, lire la valeur correspondante de b équivalent sur l'échelle B (pour cordon plat et centré)

#### Mesure du "s" (pied de cordon) sur l'échelle B

Possible de vérifier si le cordon est symétrique

Possibilité de lire la valeur correspondante de a équivalent sur l'échelle C (pour cordon plat et centré)

#### Mesure de la sur-épaisseur sur l'échelle B