



Jeux d'accessoires pré-composés, qualité professionnelle

Pour soudage 120 A maxi environ

FSB616 : 1 fois 5 mètres de câble 16 mm² + 1 raccord quart de tour male 16mm² + 1 pince porte électrode

Pour soudage 180 A maxi environ

FSB618 : 1 fois 5 mètres de câble 25 mm² + 1 raccord quart de tour male 25mm² + 1 pince porte électrode

Pour soudage 250 A maxi environ

FSB623 : 1 fois 5 mètres de câble 35 mm² + 1 raccord quart de tour male 50mm² + 1 pince porte électrode

Pour soudage 300 A maxi environ

FSB625 : 1 fois 5 mètres de câble 50 mm² + 1 raccord quart de tour male 50mm² + 1 pince porte électrode

Attention : photo ci-dessous non contractuelle – Pour avoir le type exact des accessoires montés (prise de masse : laiton, tôle,..., pince porte-électrode : à levier ou à visser), nous consulter

