



Buse de chauffe pour chalumeau soudeur oxy acétylénique "type 2" (FSE121)

Permet de transformer le chalumeau soudeur en chalumeau chauffeur (puissance de chauffe moyenne)

- FSE122 : buse 3000 litres/heure
- FSE123 : buse 4000 litres/heure

